



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 8, 2024, 10:57:53 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_248_DSS_EA_IR__3

Obras:

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.