



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 8, 2024, 10:33:12 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_VALPARAISO_249_DSS_EA_IR__2

Obras:

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **reflorestamento**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Necessita da retirada da vegetação no topo do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada