



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 23, 2024, 11:34:51 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__12

Obras:

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada.