



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 3:06:20 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Vigotas estaqueadas e/ou solo grampeado para suportar camadas de solo em locais que já sofreram erosão ou deslizamento dentro do polígono. Necessita de remoção de escombros. A drenagem natural do terreno está encaixada nesse polígono e, devido à isso, não é recomendado o retorno da população.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Região de drenagem.