



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 3:36:18 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__3

Obras:

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Biomanta em locais que já sofreram erosão ou deslizamento dentro do polígono. Necessita de remoção de escombros. Refazer canaleta no lado direito da escadaria.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Canaleta construída em drenagem.