



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:13:26 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_136_DSS_PG_TB__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

A moradia apresenta vários problemas estruturais.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia com diversos problemas estruturais.