



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 2:44:29 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_VILAFELIPE_155_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- concreto projetado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Movimento de massa com destruição de casas.