



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 15, 2024, 11:09:13 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_VILAMILITAR\_283\_DSS\_EA\_IR\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

**Muro na passagem e atrás da casa.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Corte atrás da casa**