



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 10:07:52 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_VINTEQUATRODEMAIO_269_DSS_BC_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Solo grampeado e muro para suportar as moradias.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento a jusante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Moradia construída em corte/aterro.