



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 2:25:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1245_DSS_AS_EA__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Realização de obras de contenção pelo morador e avarias nas tubulações.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Descrição da foto2

Avarias na tubulação

Foto3

