



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 1:52:02 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1303_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:


- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**

Observação:

Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à montante de moradias.