



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 1:36:39 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Rodrigo Ferreira França

Código do setor:

PT_D2_CASCATINHA_724_DSS_BC_DS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro já apresenta danos e movimentação