



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 1:40:11 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASCATINHA_724_DSS_BC_DS__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)
- estrutura contra queda/rolamento de blocos

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- contrafortes

Ações complementares:

- reflorestamento
- desmonte de rocha
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estakeadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local de queda de blocos.