



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 9:21:15 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_NOGUEIRA_1170_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estakeadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Do lado direito do polígono (região de rocha alterada): concreto projetado com vigotas chumbadas à montante. Do lado esquerdo do polígono: acerto do terreno e solo grampeado com vigotas estakeadas à montante. Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Lado esquerdo do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Lado direito do polígono.