



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 9:52:03 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_NOGUEIRA_1364_DSS_BC_DS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- concreto projetado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- dreno profundo
- escada hidráulica

Observação:

Foi observado obra de contenção no local.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.

Foto3



Descrição da foto3

Obra de contenção no local.

Foto4

