



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 2, 2024, 10:14:43 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_NOSSASENHORADAGLÓRIA_886_DSS_BC_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Área com talude de corte múltiplos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.