



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 2, 2024, 12:09:45 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_RETIRO_655_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



