



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 3:20:21 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D2_RETIRO_661_DSS_BC_DS_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **grelha atirantada**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- dreno profundo
- caixa de passagem

Observação:

Queda de blocos recente no local, sem dispositivos drenantes. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vista das casas e possível trajetória de blocos.