



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 20, 2024, 10:46:46 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_SAMAMBAIA_685_DSS_AS_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

As sugestões foram feitas com base nas imagens e informações contidas na ficha de geologia, já que não foi possível acessar o local.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Acesso do polígono.