



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 4:06:53 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VALEDOCARANGOLA_1164_DSS_AS_DS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- dreno profundo
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Foram observadas obras de contenção sendo realizadas pelo proprietário.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2

