



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 1, 2024, 11:47:33 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_BC_SC__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estakeada**

Muro:

- **muro de concreto armado estakeado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem
- dreno profundo

Observação:

Local sem sistema de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.