



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 7, 2024, 2:46:45 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_GENTIO_1662_DSS_MS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:


- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Servidão e muro com avarias.

Foto2



Descrição da foto2

Mobilização de material.