



FICHA DE CAMPO

Aug 14, 2024, 10:56:49 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_LAGINHA_1696_DSS_MS_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento em 2024.