



FICHA DE CAMPO

Aug 15, 2024, 11:17:16 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_LAGINHA_1781_DSS_MS_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Distancia da casa com o talude.