



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 3:43:20 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D3_MADAMEMACHADO_1548_DSS_BC_DS__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **dreno profundo**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortes nos fundos das edificações com histórico de atingimentos.

Foto2



Descrição da foto2

Grande problema de drenagem e esgotamento sanitário no local.