



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 3:52:30 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D3_MADAMEMACHADO_1548_DSS_BC_DS__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **reflorestamento**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Base da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Visada aérea.