



FICHA DE CAMPO

Aug 21, 2024, 11:02:43 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1525_DSS_MS_SC__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Edificações localizados na planície de inundação, distando cerca de 10m do rio cuiaba. Recomenda-se a dragagem do rio.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Estreitamento do rio cuiaba.

Foto2



Descrição da foto2

Edificações proximas ao rio.