



FICHA DE CAMPO

Aug 20, 2024, 11:37:07 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1794_DSS_MS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Recomenda-se a dragagem do rio cuiaba, assim como sistema de alerta para evacuação em periodos de chuvas intensas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Estreitamento do rio cuiaba.

Foto2



Descrição da foto2

Assoreamento do rio.