



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 26, 2024, 1:37:22 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D4_PEDRODORIO_2204_DSS_AS_BC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de impacto**
- **muro de blocos de concreto**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência


Foto1



Descrição da foto1

Casas escalonadas á margem

Foto2



Descrição da foto2

Casas com processos já iniciados