



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 12:36:31 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D4_PEDRODORIO_2229_DSS_AS_BC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada chumbada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- dreno profundo
- caixa de passagem

Observação:

Setor caracterizado por novas construções em encosta natural, com vários cortes.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas em construção

Foto2



Foto2-20240912-123937.jpg

Descrição da foto2

Visada aérea das edificações no topo da encosta