



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 18, 2024, 3:09:46 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D4_PEDRODORIO_2272_DSS_DS_SC__1(Monitoramento)

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Lançamento de lixo e mobilização de material.