



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 1:15:55 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D4_PEDRODORIO_2272_DSS_DS_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20240912-131814.jpg

Descrição da foto1

Visada aérea da área alvo.