



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 9:21:50 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D5_POSSE_2944_DSS_BC_DS_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento