

DOCUMENTO:	Parecer Técnico	DATA.: 01/08/2022	PÁG.: 1 / 2
TÍTULO:	Avaliação de Risco de Deslizamento em Cascatinha	MUNICÍPIO:	Nova Friburgo

1. Introdução

Em atenção à solicitação da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, por meio do Ofício TCOL/Res nº 058/RIB/22, o DRM-RJ realizou uma vistoria técnica na rua Avelino Frotte, sn, com acesso à área de interesse pela rua Guanambi, no Bairro Cascatinha, em 28 de julho de 2022.

De acordo com o ofício é solicitado ao DRM-RJ a vistoria e identificação de eventuais riscos ao meio ambiente e geológicos. O presente relatório esclarecer que na localidade feições de risco geológicas evidências não possuem potencial para atingir moradores e transeuntes (Figura 1).



Figura 1: Localização da área vistoriada na Rua Avelino Frotte.

DOCUMENTO:	Parecer Técnico	DATA.: 01/08/2022	PÁG.: 2 / 2
TÍTULO:	Avaliação de Risco de Deslizamento em Cascatinha	MUNICÍPIO:	Nova Friburgo

As feições de risco geológicas observadas no momento dessa vistoria referem-se a um talude natural localizado a jusante da via em questão, há presença de vegetação de médio e grande porte com sinais de inclinação. Foram observados pontos de ruptura em três trechos da via, (Fotos 2, 3 e 4) onde ocorreram ações erosivas a partir de águas pluviais.



Figura 2, 3 e 4: Pontos de ruptura ao longo da via

Em função da localização se dar em um trecho de arruamento sem a presença de Edificações com moradores o DRM-RJ esclarece que a competência é devida à prefeitura de Friburgo, já que ao DRM-RJ compete as delimitações de Riscos geológicos envolvendo residências.



Alex Alves Lara
Geólogo
CREA – RJ nº199510029
Thalweg Tecnologia E Serviços De Geotecnia