



Ocorrência de deslizamento na localidade de Graúna - Paraty, sem registro de vítimas. A cicatriz se encontra a jusante da casa e a montante da estrada com dimensões de aproximadamente 2,5 m de altura, 7 de largura e 25° de inclinação. O movimento ocasionou o descalçamento de parte do pavimento da casa. Não foi possível verificar a data da ocorrência.



MAIO DE 2022 ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PARATY


Deslizamentos encosta Localidade de Graúna - Paraty

-  Cicatriz
-  Risco Remanescente
-  Alcance do Deslizamento



1:800

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 10/05/22
Data da vistoria: 02/05/22



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

