



Deslizamento planar que atingiu os fundos de duas casas da rua Antônio Ignácio Teixeira com extensão do material deslizado até uma escada de acesso para as residências a montante, onde está localizada a cicatriz. Ao longo desta escada, foi observado um poste inclinado, o que indica a possibilidade de extensão lateral da movimentação da encosta. Não houve vítimas. O material mobilizado é composto por solo e vegetação de médio a alto porte, com destaque para presença de bananeiras, a maior árvore que estava localizada na crista da cicatriz com risco de queda foi cortada. O talude possui dimensões aproximadas de 13 metros de altura e 15 metros de extensão lateral. Segundo relato de moradores, já ocorreram deslizamentos nessa mesma encosta anteriormente. Também foi relatado que a drenagem deste morro é direcionada para a encosta, onde havia uma canaleta que não suportava o fluxo d'água no período chuvoso, esta canaleta foi rompida com a ocorrência deste deslizamento, por volta das 20h do dia 02/04/2022.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS MANGARATIBA
ABRIL DE 2022
Deslizamento na rua Antônio Ignácio Teixeira, Centro

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 25/04/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

