



Coordenada de Referência: 23°14'53.88"S / 44°38'59.40"O

Ocorrência de deslizamento na localidade de Paraty-Mirim, sem registro de vítimas. Uma residência foi completamente destruída pelo movimento de massa e uma segunda teve parte de seu muro dos fundos destruído. Trata-se de um deslizamento de solo residual espesso cuja cicatriz apresenta dimensões de cerca de 50 m de altura e 25 m de extensão lateral. A encosta onde ocorreu a ruptura apresenta vegetação de médio a grande porte. Foi possível identificar na vistoria técnica realizada no dia 03/05/2022 que um degrau se formou com o material mobilizado que se depositou, o qual se encontra instável com presença de trincas, degraus de abatimento e algumas partes ainda encontravam-se saturadas. Segundo relato de morador, as duas casas mais adjacentes apresentaram trincas após a ocorrência.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PARATY
MAIO DE 2022
Deslizamentos em Paraty-Mirim

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 06/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

