



Coordenadas: 22°59'3.34"S / 44° 2'47.26"O

Ocorrência de deslizamento planar raso com perfil de intemperismo composto por solo e maciço rochoso que apresenta planos de fraturas com o mergulho para a Avenida, resultando na obstrução da mesma. A vegetação é densa e de alto porte, sendo também mobilizada pelo deslizamento. O talude apresenta 19 metros de altura e aproximadamente 18 metros de extensão lateral. Durante a vistoria, foi observado a contínua percolação de água nas fraturas de alívio, mesmo tendo passado 3 dias sem chuva, segundo a Defesa Civil. Na crista do deslizamento, a montante, encontram-se 2 residências que já foram interditadas. Vale ressaltar que o deslizamento ocorreu no dia 02/04/22 e que não houve vítimas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM MANGARATIBA

ABRIL DE 2022

Deslizamento na Avenida Litorânea - Junqueira

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 25/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

