



Coordenadas: 23° 1'47.46"S / 44° 9'40.14"O

Na Travessa Cassiano de Souza, foi observado um deslizamento planar com perfil de intemperismo composto por solo e blocos isolados, resultando na obstrução do acesso às residências. O material mobilizado constitui-se de solo, blocos e vegetação de grande porte. O talude apresenta aproximadamente 10 metros de altura da crista do deslizamento até a travessa e, 5 metros de altura da travessa até a loja de materiais de construção, a jusante. A montante, duas residências encontram-se na crista do deslizamento, sendo uma já interditada e, a jusante, um imóvel foi atingido pelo material mobilizado. Foram observados indícios de movimentação do solo, tais como árvores inclinadas e trincas na travessa. Vale ressaltar que o deslizamento ocorreu no dia 02/04/22 e que não houve vítimas.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM MANGARATIBA

ABRIL DE 2022

Deslizamento na Tv. Cassiano de Souza - Conceição de Jacareí



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 25/04/22



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

