



Deslizamento planar em solo na encosta a montante da igreja de Saco do Céu. O material transportado danificou todas as paredes dos fundos da igreja, atingindo a capela, os banheiros e o salão (1). Ainda, duas residências adjacentes à igreja também foram atingidas pelo material, apesar de apenas uma ter sido danificada de fato (2). A residência não danificada encontra-se a cerca de dois metros do talude, enquanto a igreja e a residência danificada estão a menos de um metro. O talude possui uma altura aproximada de sete metros.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento na igreja de Saco do Céu - Ilha Grande

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 04/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

