




Ocorrência de deslizamento que afetou duas casas, uma à montante com deck inclinado para abaixo da vertente; à jusante, casa atingida pelo movimento translacional com grande volume deslocado dentre solo bastante argiloso, vegetação e sacos de contenção com areia (fotos 1, 2 e 3). Há um bloco de rocha à esquerda com pouco material o sustentando. À direita há um córrego que deságua no mar logo à frente. Atrás da casa à jusante, há uma érie de blocos e matacões soltos do evento. A encosta composta por vegetação de médio a alto porte, com bananeiras que estão inclinadas (foto 4) o que pode denotar o movimento progressivo do solo. A inclinação dessa encosta é de 35° com comprimento de 33 metros, altura de 19 metros e base de 27 metros. Não houve vítimas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS
ABRIL DE 2022
Deslizamentos em Ilha Grande - Araçatiba

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 11/04/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

