



Foram verificadas quatro cicatrizes próximas ao píer, em imóveis na parte de trás da igreja evangélica situada na Praia de Araçatiba:

P1: A cicatriz localiza-se a montante da praia e possui aproximadamente 6 m de largura, 15 m de altura e entre 35° e 40° de declividade. Atingiu uma casa que já fora interditada em outra ocorrência, em anos anteriores (segundo relato dos moradores). Foram identificadas rachaduras na parte da frente da casa que segundo moradores não estavam lá um dia antes e também observou-se a surgência de água a partir do deslizamento no P2 até a casa atingida pelo deslizamento do P1.

P2: A cicatriz localiza-se a montante do P1, possui aproximadamente 10 m de largura, 11 m de altura e 30° de declividade. Atingiu uma casa que já fora interditada em outra ocorrência, em anos anteriores (, segundo relato de moradores). A jusante dessa casa foram identificadas trincas paralelas à encosta que indicam um movimento de massa em direção à casa atingida no P1.

P3: A cicatriz localiza-se a montante da praia, possui 12 m de largura, 5 m de altura e aproximadamente 40° de declividade. A ocorrência foi potencializada pela existência de talude de corte com alta declividade, atingindo apenas a base da casa devido a distância de aproximadamente 2 m entre a casa e o corte.

P4: A cicatriz localiza-se a montante da praia, possui de 2m a 3 m de largura, 5 m de altura e aproximadamente 80° a 90° de declividade. A ocorrência foi potencializada pela existência de talude de corte com alta declividade, com uma proximidade de aproximadamente 1 m da casa. Foi identificado contenção sem drenagem e que não se estendeu por todo o corte de talude. Também foram identificadas trincas no terraço próximo a churrasqueira.



ABRIL DE 2022
ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

Deslizamentos encosta do Praia de Araçatiba (Ilha Grande)

Pontos de observação
 Risco Remanescente
 Alcance do deslizamento
 Cicatriz

