



Foram verificadas duas cicatrizes na base da escadaria de subida para o Morro do Castelo:
 P5: A cicatriz localiza-se a montante da praia, ao lado da escada que sobe para o Morro do Castelo e possui aproximadamente 1,5 m de largura, 2 m de altura e 70° a 90° de declividade. Foi identificado a presença de depósito de tálus ao longo de todo o Morro do Castelo inclusive ao longo da escadaria, tanto a montante quanto a jusante.
 P6: A cicatriz localiza-se a montante da escadaria e possui aproximadamente 8 m de largura, 30 m de altura e 30° de declividade. Foram identificados indícios de rastejo com algumas árvores inclinadas e tubulações paralelas à encosta e seguindo em direção ao topo da cicatriz.

ABRIL DE 2022
ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

Deslizamentos encosta do Praia de Araçatiba (Ilha Grande)

 Pontos de observação
 Risco Remanescente
 Alcance do deslizamento
 Cicatriz

