

-44 326046


-44 325617

-44 325188

-23 155120

-23 155358

-23 155596



Foram verificadas duas cicatrizes na escadaria do Morro do Castelo:

P7: A cicatriz localiza-se a jusante da praia, ao lado da escada que sobe para o Morro do Castelo e possui aproximadamente 5 m de largura, 20 m de altura e 35° a 40° de declividade. Foi identificada a presença de tálus ao longo de todo o Morro do Castelo inclusive ao longo da escadaria, tanto a montante quanto a jusante. O deslizamento atingiu o muro de uma casa a jusante.

P16: A cicatriz localiza-se na vertente oposta ao ponto 8 a jusante da escadaria e possui aproximadamente 10 m de largura, 35 m de altura e 30° de declividade. Foram identificadas trincas de 5 m de comprimento a partir da cicatriz e também foram observadas tubulações no meio do deslizamento.



ABRIL DE 2022 ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

Deslizamentos encosta do Praia de Araçatiba (Ilha Grande)

-  Pontos de observação
-  Risco Remanescente
-  Alcance do deslizamento
-  Cicatriz

