



Foram verificadas duas cicatrizes caracterizadas pela presença de corte de talude na parte de trás de duas casas vizinhas na cota* de 65 m do Morro do Castelo:

P15a: A primeira cicatriz localiza-se a montante da escadaria que sobe para o Morro do Castelo e possui aproximadamente 3 m de largura, 3 m de altura e 70° de declividade. O deslizamento não atingiu o muro da casa a jusante devido a distância do corte de talude que ultrapassa os 2 m. Foram identificadas trincas na varanda na frente da casa.

P15b: A segunda cicatriz localiza-se a montante da escadaria que sobe para o Morro do Castelo e possui aproximadamente 6 m de largura, 3 m de altura e 70° a 80° de declividade. O deslizamento atingiu a base do muro da casa.

*Planta Cadastral do Bairro Araçatiba (Ilha Grande), Angra dos Reis-RJ desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Parcerias.

ABRIL DE 2022 ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

Deslizamentos encosta do Praia de Araçatiba (Ilha Grande)

-  Pontos de observação
-  Risco Remanescente
-  Cicatriz
-  Alcance do deslizamento

