






(2) Ocorrência em encosta em interface com a faixa de areia da praia de Araçatiba. Deslizamento translacional seguido de encurrada, com alto índice de material alterado, sendo movimentado com massa ainda em agregado de grande dimensão. Material constituído por árvores, solo e pequenos blocos de rocha. Há um bloco de rocha solto, provavelmente deslocado de montante. O topo do morro encontra-se preservado com vegetação. O material descendente interditou a passagem de pedestres na faixa litorânea. As dimensões da encosta são de 35° de declividade, 118 metros de comprimento de rampa, 67 metros de altura e 97 metros de base.

(4) Ocorrência na Pousada Canto da Saracura, à montante de (3) houve um deslizamento que destruiu o acesso à propriedade. Há uma série de blocos, sendo o maior de dimensões 1,5m x 1,5m x 0,5m, onde outros blocos se deslocaram, sendo estes de menores dimensões. Na parte superior da propriedade, há volume de material já deslocado, com vegetação remanescente já inclinadas enraizadas na parte da cicatriz de rompimento, sendo este talude de corte com ângulo negativo fruto do rompimento. Os fundos da propriedade estão a menos de um metro de um corte de talude de cerca de 4 metros de altura e 90° de declividade. As medidas do terreno são de 40° de declividade, 11,7 metros de rampa, 7,3 metros de altura e 9,3 metros de base.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS**  
**ABRIL DE 2022**  
**Deslizamentos em Ilha Grande - Araçatiba**

**Sistema Geodésico WGS 84**  
**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**  
 Data da elaboração: 09/04/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

