





ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

CAXAMBU - FEVEREIRO DE 2022

Deslizamento na Rua Francisco Peixoto da Costa

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM



1:1.000



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

