



Casa n° 114: Ocorrência de deslizamento coluvionar com presença de vegetação de médio a alto porte. O talude apresenta altura aproximada de 9 metros, extensão de aproximadamente 8 metros e inclinação entre 70-80°. À montante, há 2 residências, com distância de até 1,5 metro do talude. O deslizamento destruiu parcialmente os fundos da residência. Não houve vítimas e feridos. Na casa n° 114 tem 5 moradores. Colocaram lona na encosta como forma paliativa. Na Rua Manoel Antônio da Costa, altura da residência n° 138, a casa e garagem foram inundadas, devido ao volume de água que desceu a rua. Além disso, na base da casa houve remoção de parte do solo e há uma drenagem que passa no local.

Final da Rua (altura do n° 214): Ocorrência de deslizamento coluvionar que destruiu 2 casas à jusante (uma total e outra parcialmente), afetando o acesso para uma delas. O talude apresenta altura entre 10-15 metros, com inclinação de 70-80° e extensão entre 6-10 metros. Os pilares no topo do talude onde aconteceu o deslizamento, estão comprometidos. Na casa totalmente destruída moram 5 pessoas (casal e 3 crianças). À montante da rua, ao lado da residência n° 214, também ocorreu um deslizamento coluvionar proveniente das chuvas. Como forma paliativa, foi colocada lonas pelo morador. Não há ocorrência de vítimas e nem feridos. O polígono de risco engloba 7



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
FEVEREIRO DE 2022**

**Deslizamento na Rua Manoel Antônio da Costa, 114 e
em frente a casa 214 (Final da Rua) - Morin**

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Coordenadas: 22,53069S / 43,16376W - Residência 114

Coordenadas: 22,53115S / 43,16421W - Em frente a Residência 214, Final da Rua

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

