




ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

FEVEREIRO DE 2022

Deslizamento na Rua Otto Reymarus (Alto Remaro), L15 - Morin



Coordenadas: 22,53024S / 43,16491W

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Base cartográfica : CPRM

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ



-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

