



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
FEVEREIRO DE 2022**

**Deslizamento na Rua Oswaldo de Barros
Vila José Augusto de Barros, nº 148, 721 e 721C – Morin**


-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Coordenadas: 22,53080S / 43,16197W

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM**

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ



1:720

